

Executive Engineer, Construction Division No.2, PWD B & R Br,
Hoshiarpur.

Email I.D:- xen_c2@yahoo.co.in

To

The Principal,
Doaba Public School,
Village Dohiron, P.O Mahilpur,
District Hoshiarpur

No. 326

Date: - 12/05/2026

Subject: - Regarding Building Safety Certificate for the year 2026-27.

Reference: - Your letter No. DPS/4685/2026 dated 17.04.2026

In reference to above cited subject and letter under reference, you are informed that the school building has been inspected by the Sub Divisional Engineer, Construction Sub Division No. 1, Garhshankar and the building appears to be in good condition. The fee has been deposited in Department A/c on 11-05-2026 and after that building safety certificate is issued for the year 2026-27 subject to the following conditions:-

- 1) No water be allowed to accumulate at top or near the school building
- 2) All needed repair with respect to cracks etc if any occurs, be got repaired immediately and building/ area be got vacated at priority.
- 3) Any further construction/addition to building, if any to be got done, must be priority approved from the department before hand.

DA/Map.

Executive Engineer,
Construction Division No.2 PWD B &R,
Br. Hoshiarpur.


Endst. 327


Date: - 12.05.2026

Copy of the above is forwarded to Sub Divisional Engineer, Construction Sub Division No.1, PWD B & R Garhshankar w.r.t his office letter No 65 dated 11.05.2026 for information.

DA/X,

Executive Engineer,
Construction Division No.2, PWD B&R,
Br.,Hoshiarpur.


Principal
Doaba Public School
V. Dohiron, P.O. Mahilpur
Distt. Hoshiarpur


15/05/26
Manager
Doaba Public School
Vill. Dohiron, P.O. Mahilpur
Distt. Hoshiarpur

ਦਫਤਰ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2,
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਈ-ਮੇਲ :- xen_c2@yahoo.co.in

ਵੱਲ,

Principal,
Doaba Public School,
Village Dohiron, P.O. Mahilpur,
District Hoshiarpur.

ਨੰ: 326

ਮਿਤੀ: 12-05-2026

ਵਿਸ਼ਾ:- ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰ ਦੀ ਯੀਅਰ 2026-27

ਹਵਾਲਾ: ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. DPS/4685/2026 ਮਿਤੀ: 17.04.2026

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.1, ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11.05.2026 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- 1) ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- 2) ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੇੜ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- 3) ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੱਥੀ/ਨਕਸ਼ਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ.2, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 327

ਮਿਤੀ: 12-05-2026

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.1, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 65 ਮਿਤੀ 11.05.2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੱਥੀ/ਨਿੱਲ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ:2, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ:ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

Principal
Doaba Public School
V. Dohiron, P.O. Mahilpur
Distt. Hoshiarpur
15/5/26

Manager
Doaba Public School
Vill. Dohiron, P.O. Mahilpur
Distt. Hoshiarpur
15/05/26

ਦਫਤਰ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2,
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਈ-ਮੇਲ :- xen_c2@yahoo.co.in

ਵੱਲ,

Principal,
Doaba Public School,
Village Dohiron, P.O. Mahilpur,
District Hoshiarpur.

ਨੰ: 326

ਮਿਤੀ: 12-05-2026

ਵਿਸ਼ਾ:- ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰ ਦੀ ਯੀਅਰ 2026-27

ਹਵਾਲਾ: ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. DPS/4685/2026 ਮਿਤੀ: 17.04.2026

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.1, ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11.05.2026 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਰਪੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- 1) ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- 2) ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਅਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- 3) ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਏਰੀਆ ਕੁੱਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੱਥੀ/ਨਕਸ਼ਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ.2, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 327

ਮਿਤੀ: 12-05-2026

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ.1, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ: ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 65 ਮਿਤੀ 11.05.2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੱਥੀ/ਨਿੱਲ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ:2, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ:ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।

Principal
Doaba Public School
V. Dohiron, P.O. Mahilpur
Distt. Hoshiarpur
15/05/26

Manager
Doaba Public School
Vill. Dohiron, P.O. Mahilpur
Distt. Hoshiarpur
15/05/26